



Paul Orthuber e.K. - Kfz-  
Sachverständigenbüro

Adresse: Gallmeierstr. 1c  
Postleitzahl: 84032 Landshut  
Telefon: 0871-1438246  
Fax: 0871-1438247  
E-Mail: orthuber.paul@hotmail.de  
Homepage: www.orthuber-landshut.de

---

Mechaniker: Paul Orthuber  
Datum: 07.12.2013  
Reg.Nr.: Citrön DS3 / LA-KJ 8960  
Kilometerzählerstellung: 36046 / 07.12.2013

---

## Hauptinformation

Kommunikationstyp ISO 15765-4 (CAN 11-500)  
MIL-Status Aus  
Gesamtanzahl Fehlercodes 0

---

## Verfügbare Steuereinheiten

### ECU E8 Fahrzeugspezifisch

Standard EOBD  
MIL Aus  
DTC 0

### Bereitschaftstest

| Name                    | Ausgeführt |
|-------------------------|------------|
| Fehlzündungen           | Ja         |
| Kraftstoff-System       | Ja         |
| Komponententest         | Ja         |
| Katalysator             | Ja         |
| Lambdasonde             | Ja         |
| Vorerwärmte Lambdasonde | Ja         |

---

## Fehlercodes

### Bestätigte und gespeicherte Codes (Mode 03)

Keine Fehler-Codes

### Ausstehende Codes in vergangenem und aktuellem Fahrzyklus (Mode 07)

Keine Fehler-Codes

---

Keine Notzizen!